

Besiktningens utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningensman	Besiktningensdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2021-04-22	Beab	Sibeliusgången 46-48
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
Akalla	2021-04-23	Sanna	0709214494

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningsskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Installationsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning*

Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarlagen (SFS 1992:18), Ordninglagen (SFS 1993:1617)
Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buskage som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buskage. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningensman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr CPL 193:20 utfärdat av SERENO
Certifiering AB
Lek, motion, utevistelse
Samt lekredskap
Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346
E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se
www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB
Box 5604

114 86 STOCKHOLM
Telefon: 08-556 953 30

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskylt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Nej
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Sandlåda	-	-	1
2	Vippgunga	Kompan	-	2
3	Vippgunga	Kompan	-	3
4	Lekställning med rutsch	Kompan	2009	4

Besiktningresultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Inga anmärkningar funna på någon utrustning.

Stötdämpande underlag

Sandlåda

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Lekställning med rutsch

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Besiktningens utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningensman	Besiktningensdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2021-04-22	Beab	Kaskögatan 4
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
Akalla	2021-04-23	Sanna	0709214494

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningsskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning*

Installationsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordninglagen (SFS 1993:1617)
Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buskage som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buskage. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningensman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr CPL 193:20 utfärdat av SERENO
Certifiering AB
Lek, motion, utvistelse
Samt lekredskap
Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346
E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se
www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB
Box 5604

114 86 STOCKHOLM
Telefon: 08-556 953 30

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskylt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Nej
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Vippgunga	Hags	-	1
2	Lekställning med rutsch	Hags	-	2
3	Sandlåda	-	-	3
4	Lekhus	-	-	4

Besiktningresultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Inga anmärkningar funna på någon utrustning.

Stötdämpande underlag

Vippgunga typ 1

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Lekställning med rutsch

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Sandlåda

Sand	-
------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Lekhus

Plattor	-
---------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Besiktningens utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningensman	Besiktningensdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2021-04-22	Beab	Kaskögatan 32
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
Akalla	2021-04-23	Sanna	0709214494

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningsskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning*

Installationsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Säsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordningslagen (SFS 1993:1617)
Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buskage som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buskage. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningensman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr CPL 193:20 utfärdat av SERENO
Certifiering AB
Lek, motion, utevistelse
Samt lekredskap
Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346
E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se
www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB
Box 5604

114 86 STOCKHOLM
Telefon: 08-556 953 30

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskylt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Nej
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Sandlåda med bakbord	-	-	1
2	Vippgunga	Hags	-	2
3	Vippgunga	Hags	-	3
4	Gungställning	Hags	-	4
5	Lekställning med rutsch	Hags	-	5

Besiktningresultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Produkt 1, Sandlåda med bakbord



Sarg släppt i infästning, korrigerande underhåll

C

Enligt -1176-7 8.2.7

Produkt 2, Vippgunga



Sprucken sits på vippgunga

C

Enligt -1176-7 8.2.7

Stötdämpande underlag

Sandlåda med bakbord

Sand	-
------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Gungställning typ 1

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Lekställning med rutsch

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Besiktning utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningssman	Besiktningdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2021-04-22	Beab	Sibeliusgången 38-40
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
Akalla	2021-04-23	Sanna	0709214494

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningsskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning*

Installationsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Säsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordningslagen (SFS 1993:1617)
Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stöddämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buskage som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buskage. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningssman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr CPL 193:20 utfärdat av SERENO
Certifiering AB
Lek, motion, utevistelse
Samt lekredskap
Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346
E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se
www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB
Box 5604

114 86 STOCKHOLM
Telefon: 08-556 953 30

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskylt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Nej
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Sandlåda	-	-	1
2	Vippgunga	Kompan	-	2
3	Vippgunga	Kompan	-2010	3
4	Lekställning med rutsch	Kompan	2010	4

Besiktningens resultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Inga anmärkningar funna på någon utrustning.

Stötdämpande underlag

Sandlåda

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Vippgunga typ 1

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Lekställning med rutsch

Gummi	-
-------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5