

2023



Besiktningens utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningensman	Besiktningensdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2023-05-03	Sanna	Porkala
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
	2023-05-03		0709214494

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningsskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning*

Installationsbesiktning

Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordningslagen (SFS 1993:1617) Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stöddämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buske som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buske. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningensman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr CPL 193:20 utfärdat av SERENO

Certifiering AB

Lek, motion, utevistelse

Samt lekredskap

Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346

E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se

www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni

Kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 953 30

"

"

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskytt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Ja
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Rutschbana	Kompan		1
2	Sandlåda	-	-	2
3	Vippgunga	Kompan	-	3
4	Vippgunga	Kompan	2010	4
5	Rutschbana	Kompan	-	5
6	Vippgunga	Kompan	-	6
7	Vippgunga	Kompan	-	7
8	Sandlåda	Kompan	-	8
9	Lekhus	Hags	-	9
10	Sandlåda	-	-	10
11	Vippgunga	Hags	-	11
12	Klätterlek med rutsch	Hags	-	12
13	Sandlåda	-	-	13
14	Fjäderlek	Hags	-	14
15	Fjäderlek	Hags	-	15
16	Fjäderlek	Hags	-	16
17	Klätterlek	Hags	-	17

Besiktningresultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Produkt 1, Rutschbana



Saknas flertalet lock till bultar

Enligt -1176-7 8.2.6

C

Produkt 3, Vippgunga



Saknas muttrar till infästning

B

Enligt -1176-7 8.2.7

Produkt 4, Vippgunga



Lös skruv

C

Enligt -1176-7 8.2.7

Produkt 9, Lekhus



Trasigt tak

Enligt -1176-7 8.2.6

C

Produkt 11, Vippgunga



Ser felmonterad ut, lutar bakåt. Fjädern borde börja i den lägre infästningen.

Enligt -1176-7 8.2.6

C

Produkt 12, Klätterlek med rutsch



Taket börjar bli slitet

C

Enligt -1176-7 8.2.6

Produkt 14, Fjäderlek



Trasig sits

C

Enligt -1176-7 8.2.6

Stötdämpande underlag

Produkt 1, Rutschbana

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 2, Sandlåda

-	-
---	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 3, Vippgunga

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 4, Vippgunga

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 5, Rutschbana

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 6, Vippgunga

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 7, Vippgunga

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 8, Sandlåda

Gummimatta	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 9, Lekhus

Plattor	-
---------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 10, Sandlåda

-	-
---	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 11, Vippgunga

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 12, Klätterlek med rutsch

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 13, Sandlåda

-	-
---	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 14, Fjäderlek

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 15, Fjäderlek

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 16, Fjäderlek

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 17, Klätterlek

Lösfyllnad	-
------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Brunnar

Ej kontrollerade	-
------------------	---

Enligt ordningslagen 3 kap 5§