

Besiktningens utlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

Besiktningensman	Besiktningensdatum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Mattias Lagebo	2024-09-06	Sanna	Porkala
Ort	Utskriftsdatum	Kontaktperson	Telefonnummer
	2024-09-16		-

Besiktningens omfattning

1) Typ av besiktning och besiktningens kriterier

- Årlig säkerhetsbesiktning Installationsbesiktning
Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning*

* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordningsslagen (SFS 1993:1617)
Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning* och ej enligt SS-EN 16630:2015

2) Fysisk omfattning

- Endast lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet
- Lekplats inklusive staket/stängsel/buske som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buske. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.
- Område markerat på karta (se bilaga 1 (förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

Besiktningensman

Mattias Lagebo

Innehar Certifikat nr C004008 utfärdat av
RISE Research Institutes of Sweden AB
Lek, motion, utvistelse
Samt lekredskap
Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 070-2062346
E-mail: mattias.lagebo@greenlandscaping.se
www.greenlandscaping.se

Klagomål

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
Hemsida: www.ri.se
510 15 Borås
Telefon: 010 – 516 50 00

Anmärkningar

Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns Saknas

Leverantörens anvisningar: -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar	Nej
Hänvisningsskylt: -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande.	Ja
Rutiner olyckor/incidenter: -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna	Ja
Rutiner för underhåll: -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart	Nej
Sparande av dokument: -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen	Nej

Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9

Förklaring av anmärkningar

Anmärkning	Typ av fel
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada
-	Inga risker identifierade

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Tillverkare/artnr	Årtal	Bild nr
1	Rutschbana	-	-	Bild: 1
2	Sandlåda	-	-	Bild: 2
3	Vippgunga typ 1	-	-	Bild: 3
4	Vippgunga typ 1	-	-	Bild: 4
5	Rutschbana	-	-	Bild: 5
6	Sandlåda	-	-	Bild: 6
7	Vippgunga	-	-	Bild: 7
8	Vippgunga	-	-	Bild: 8
9	Lekhus	-	-	Bild: 9
10	Sandlåda	-	-	Bild: 10
11	Vippgunga	-	-	Bild: 11
12	Klätterlek	-	-	Bild: 12
13	Vippgunga	-	-	Bild: 13
14	Vippgunga	-	-	Bild: 14
15	Vippgunga	-	-	Bild: 15
16	Klätterlek	-	-	Bild: 16
17	Sandlåda	-	-	Bild: 17

Besiktningens resultat

Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Anmärkningar:

Produkt 1, Rutschbana

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 2, Sandlåda

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 3, Vippunga typ 1

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 4, Vippunga



Sits sitter löst och skruvar saknas	B
-------------------------------------	---

1176-7 8.2.7

Produkt 5, Rutschbana

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 6, Sandlåda

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 7, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 8, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 9, Lekhus

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 10, Sandlåda

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 11, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 12, Klätterlek

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 13, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 14, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 15, Vippgunga

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 16, Klätterlek

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 17, Sandlåda

Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället	-
---	---

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Stötdämpande underlag:

Inga kommentarer gällande underlag	-
------------------------------------	---

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Brunnar:

Ej kontrollerade.	-
-------------------	---

Enligt ordningslagen 3 kap 5§